


Modelo AUT80 Probador de corriente automotriz de 80A



- LCD con dígitos grandes, gráfica de barras y funciones de retención de datos y picos (Data Hold/Peak Hold)
- Para uso con mini-cuchilla, maxi-cuchilla y ATC
- Incluye maxi-cuchilla, adaptador mini-cuchilla, adaptador cuchilla ATC, clavija de cortocircuito, y cable de 1.2 m (3.9 pies)
- Escala hasta 80A/48VDC (tiempo prueba máx. 10 seg.)

Seguridad

ADVERTENCIA: Riesgo de electrocución. Mantenga las manos y los dedos alejados de las cuchillas de metal y puntos de inserción de fusibles

PRECAUCIÓN: Antes de usar este producto lea, comprenda y siga las reglas de seguridad e instrucciones de operación en este manual.

No intente reparar la unidad. No hay partes que el usuario pueda reparar en el interior.

No exponga la unidad a extremos de temperatura o alta humedad

No use la unidad si está mojada o dañada

No aplique más de la corriente y la tensión nominal

No opere con la caja abierta

Esta señal advaycente a otra señal o terminal, indica que el usuario debe referirse al manual para mayor información.

Esta señal, adyacente a una terminal, indica que, bajo uso normal, pueden existir voltajes peligrosos

Doble aislante

Este símbolo indica que el usuario debe referirse al manual para mayor información.

Este símbolo indica que el usuario debe referirse al manual para mayor información.

Este símbolo indica que el usuario debe referirse al manual para mayor información.

Este símbolo indica que el usuario debe referirse al manual para mayor información.

Este símbolo indica que el usuario debe referirse al manual para mayor información.

Instrucciones de operación

1. Apague el encendido del vehículo **OFF**.
2. Determine si usará la maxicuchilla (7) o uno de los adaptadores (minicuchilla o cuchilla ATC).
3. Si es necesario, coloque un adaptador (mini-cuchilla o ATC) a las maxicuchillas deslizando el adaptador hacia abajo sobre las maxicuchillas hasta que encaje en su lugar. Tenga cuidado ya que las cuchillas pueden causar lesiones en caso de mala manipulación.
4. Retire el fusible de la caja de fusibles del vehículo para el circuito bajo prueba.
5. Inserte las cuchillas de prueba en la caja de fusibles (de donde se extrajo el fusible).
6. Si usa fusibles maxicuchilla, inserte el fusible maxicuchilla retirado en la toma de fusible (6) del cable probador.
7. Si usa un adaptador de minicuchilla o cuchilla ATC, introduzca la clavija de cortocircuito en el enchufe del fusible (6) en el cable probador. La clavija de cortocircuito es el tapón de color ámbar suministrado.
8. Antes de continuar, tenga en cuenta que las pruebas se deben limitar a un período de 10 segundos. Las pruebas más largas podrían dañar el medidor.
9. Presione el Botón de encendido del medidor (3) para encenderlo.
10. Presione el botón ZERO (5) para ajustar a cero la lectura indicada.
11. De energía al circuito bajo prueba sólo **hasta 10 segundos** y lea la medida de corriente directa en la gráfica de barras LCD y los dígitos de pantalla (1).
12. Presione momentáneamente el botón (4) HOLD/PEAK para inmovilizar la lectura indicada (aparecerá el icono HOLD). Presione HOLD/PEAK de nuevo para salir (se apaga el icono HOLD).
13. Presione y sostenga el botón HOLD/PEAK para cambiar el medidor a modo PICO (el medidor captura los picos de corriente de entrada). Aparecerá el icono de PEAK. Presione y sostenga el botón HOLD/PEAK de nuevo para volver al modo de funcionamiento normal (se apaga el icono PICO). Tenga en cuenta que los modos HOLD y PEAK (retención y pico) pueden funcionar simultáneamente.
14. Cuando termine presione Encendido (3) para apagar el medidor.
15. **ADVERTENCIA!** Las cuchillas del fusible se pueden calentar durante la prueba. Deje que se enfríen antes de retirar. **No haga pruebas > 10 segundos**

GUÍA DEL USUARIO

Instalación de la batería

1. Para reemplazar la batería, quite el tornillo de la parte posterior de la unidad y retire la tapa.
 2. Inserte o reemplace la batería de 9V (observe la polaridad).
 3. Reemplace la tapa de la batería
- NOTA:** Si el medidor no funciona correctamente, revise la batería para asegurarse de que esté cargada y correctamente insertada.
- Recordatorio de seguridad de la batería**
Nunca deseeche las baterías en el fuego; las baterías pueden explotar o derramar.



Usted, como usuario final, está legalmente obligado (Reglamento de baterías) a regresar todas las baterías usadas; **el desecho en el desperdicio o basura de la casa está prohibido!** Usted puede entregar sus baterías en los centros de recolección de su comunidad o donde sea que se venden las baterías.

Desecho: Cumpla las estipulaciones legales vigentes respecto a la disposición del dispositivo al final de su vida útil.

Garantía

FLIR Systems, Inc., garantiza que este dispositivo marca Extech Instruments para estar libre de defectos en partes o mano de obra durante un año desde la fecha de embarque (se aplica una garantía limitada a seis meses para los cables y sensores). Si fuera necesario regresar el instrumento para servicio durante o después del período de garantía, llame al Departamento de Servicio a Clientes para obtener autorización. Visite el sitio web www.extech.com para información de contacto. Se debe expedir un número de Autorización de Devolución (AD) antes de regresar cualquier producto. El remitente es responsable de los gastos de embarque, flete, seguro y empaque apropiado para prevenir daños en tránsito. Esta garantía no se aplica a defectos resultantes de las acciones del usuario como el mal uso, alambrado equivocado, operación fuera de las especificaciones, mantenimiento o reparación inadecuada o modificación no autorizada. FLIR Systems, Inc., específicamente rechaza cualquier garantía implícita o facultad de comercialización o idoneidad para cualquier propósito determinado y no será responsable por cualesquier daños directos, indirectos, incidentales o consecuentes. La responsabilidad total de FLIR está limitada a la reparación o reemplazo del producto. La garantía precedente es inclusiva y no hay otra garantía ya sea escrita u oral, expresa o implícita.

Calibración, reparación y atención al cliente

FLIR Systems, Inc., ofrece servicios de reparación y calibración para los productos de Extech Instruments que vendemos. Además ofrecemos certificación NIST para la mayoría de los productos. Llame al Departamento de Servicio al Cliente para solicitar información de calibración para este producto. Para verificar el funcionamiento y precisión se debe realizar la calibración anual. Además ofrecemos Soporte Técnico y servicios generales al cliente, consulte la información de contacto en seguida.

Líneas de soporte: EE.UU. (877) 439-8324

Internacional: +1 (603) 324-7800

Soporte Técnico Opción 3; Correo electrónico: support@extech.com

Reparación / Devoluciones: Opción 4; Correo electrónico: repair@extech.com

Las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin aviso

Por favor visite nuestra página en Internet para la información más actualizada

www.extech.com

FLIR Commercial Systems, Inc. 9 Townsend West, Nashua, NH 03063 USA

Certificado ISO 9001

Copyright © 2013 FLIR Systems, Inc.

All rights reserved including the right of reproduction in whole or in part in any form

www.extech.com