

Manual del usuario



Refractómetro Brix

Modelo RF18



Introducción



Agradecemos su compra del Refractómetro Brix RF18 de Extech. Los instrumentos ópticos de precisión deben manejarse suavemente; evite tocar la superficie óptica. El uso cuidadoso de estos instrumentos le proveerá muchos años de servicio confiable.

Especificaciones

Escala 0 a 18 % Brix
 Resolución 0.1%
 Dimensiones 30 x 40 x 170mm (1.2 x 1.6 x 6.7");
 Peso 91g (3.2 oz.)

Descripción

1. Ocular
2. Cubre objetos
3. Tornillo de ajuste
4. Tubo espejo
5. Prisma



Operación


Este instrumento mide el índice refractivo de una muestra. La medida se muestra en % Brix.

1. Ajuste a cero

Cubra el prisma con unas gotas de agua destilada desde el vial incluido. (varias gotas son suficientes). Cierre el cubre objetos y gire el tornillo de ajuste hasta que el límite claro/oscuro (línea de sombra) se alinee con la línea cero. Después de ajustar a cero, limpie el prisma con un paño suave.

2. Preparación de la muestra y lectura

Para tomar la lectura de la muestra, simplemente coloque varias gotas de líquido de la muestra sobre el prisma de medición en el extremo del instrumento. Cierre el cubre objetos del prisma para distribuir el líquido sobre toda la superficie del prisma sin burbujas de aire o puntos secos (vea el diagrama). Deje la muestra sobre el prisma durante aproximadamente 30 segundos.



Sostenga el instrumento bajo una fuente de luz, mire a través del ocular. La concentración de sacarosa se determina por la intersección de los campos claro y oscuro (conocida como la línea de sombra) en la escala impresa. Si la escala aparece fuera de enfoque, ajuste el ocular girando la porción moleteada. del ocular. El instrumento presenta también una guarda ocular para prevenir que entre luz ambiental y cause reflejos.

Puede ser necesario ajustar la posición de la fuente de luz para aumentar el contraste de la línea de sombra. Bajo condiciones normales, el contraste óptimo se logra sosteniendo el instrumento bajo y perpendicular a una fuente de luz.

Una vez tomada una lectura, seque con un paño seco (no lave o enjuague) y coloque el instrumento en su estuche de plástico. Guarde el instrumento en un ambiente seco y seguro.

Nota: La temperatura del agua destilada usada para el ajuste a cero y la temperatura de la muestra, deberán ser similares. Si la temperatura de la muestra fluctúa, ajuste el refractómetro a cero cada 30 minutos (sólo RF10).

3. Compensación de temperatura

La temperatura es uno de los factores singulares más importantes que afectan la precisión de las lecturas del refractómetro y una de las mayores fuentes de error en las mediciones. La compensación de temperatura libera al usuario de la responsabilidad de medir la temperatura y aplicar un factor de corrección al tomar lecturas.

El refractómetro RF18 ha sido diseñado para usar a temperatura estándar de 20°C. Por lo tanto, si la temperatura de la medida difiere de 20°C, la lectura debe ser compensada manualmente en conformidad con la siguiente tabla de Compensación de temperatura.

Ejemplo: Una lectura de 20% a 28°C se compensa de la siguiente manera: 20% + 0.62%=20.62%.

Tabla de compensación de temperatura (Referenciada a 20°C)

%	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70
°C	Reste lo siguiente de la medida													
10	0.58	0.59	0.61	0.64	0.67	0.69	0.71	0.72	0.74	0.74	0.74	0.75	0.76	0.77
11	0.51	0.54	0.55	0.58	0.61	0.63	0.65	0.65	0.67	0.67	0.67	0.68	0.68	0.69
12	0.47	0.49	0.50	0.52	0.55	0.57	0.58	0.58	0.60	0.60	0.60	0.60	0.61	0.61
13	0.42	0.44	0.44	0.45	0.49	0.50	0.51	0.51	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53
14	0.37	0.38	0.39	0.40	0.42	0.43	0.44	0.44	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.46
15	0.31	0.32	0.33	0.34	0.35	0.36	0.37	0.37	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38
16	0.25	0.26	0.27	0.28	0.28	0.29	0.30	0.30	0.30	0.31	0.31	0.31	0.31	0.31
17	0.19	0.20	0.20	0.21	0.21	0.22	0.22	0.23	0.23	0.23	0.23	0.23	0.23	0.23
18	0.13	0.13	0.14	0.14	0.14	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15
19	0.06	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08
	Sume lo siguiente a la medida													
21	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08
22	0.14	0.14	0.14	0.14	0.15	0.15	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16
23	0.21	0.21	0.22	0.22	0.23	0.23	0.23	0.23	0.24	0.24	0.24	0.24	0.23	0.22
24	0.28	0.29	0.29	0.30	0.30	0.31	0.31	0.31	0.31	0.31	0.32	0.32	0.31	0.31
25	0.35	0.36	0.37	0.38	0.38	0.39	0.39	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.39	0.39
26	0.43	0.44	0.44	0.46	0.46	0.47	0.47	0.48	0.48	0.48	0.48	0.48	0.47	0.47
27	0.51	0.52	0.53	0.54	0.55	0.55	0.56	0.56	0.56	0.56	0.56	0.56	0.55	0.55
28	0.59	0.60	0.61	0.62	0.63	0.64	0.64	0.65	0.65	0.64	0.64	0.64	0.64	0.63
29	0.67	0.68	0.69	0.70	0.71	0.72	0.73	0.73	0.73	0.73	0.73	0.72	0.72	0.71
30	0.75	0.77	0.78	0.79	0.80	0.81	0.81	0.81	0.82	0.81	0.81	0.81	0.80	0.79

Fuente: International Commission for Uniform Methods of Sugar Analysis (1966)

Escala Internacional Brix%

Tabla de conversión Brix a índice refractivo (nD)

%	nD	%	nD	%	nD	%	nD	%	nD
0	1.333	15	1.3557	30	1.3811	45	1.4097	60	1.4419
1	1.3344	16	1.3573	31	1.3829	46	1.4118	61	1.4442
2	1.3359	17	1.3589	32	1.3847	47	1.4138	62	1.4464
3	1.3373	18	1.3605	33	1.3866	48	1.4159	63	1.4488
4	1.3388	19	1.3622	34	1.3884	49	1.418	64	1.4511
5	1.3403	20	1.3638	35	1.3903	50	1.42	65	1.4534
6	1.3418	21	1.3655	36	1.3922	51	1.4222	66	1.4558
7	1.3433	22	1.3672	37	1.3941	52	1.4243	67	1.4582
8	1.3448	23	1.3689	38	1.396	53	1.4264	68	1.4606
9	1.3463	24	1.3706	39	1.3979	54	1.4286	69	1.463
10	1.3478	25	1.3723	40	1.3998	55	1.4308	70	1.4654
11	1.3494	26	1.374	41	1.4018	56	1.4329	71	1.4678
12	1.3509	27	1.3758	42	1.4037	57	1.4352	72	1.4703
13	1.3525	28	1.3776	43	1.4057	58	1.4374	73	1.4728
14	1.3541	29	1.3793	44	1.4077	59	1.4396	74	1.4753

Fuente: Comité Internacional para el Análisis del Azúcar

Copyright © 2012-2015 FLIR Systems, Inc.

Reservados todos los derechos, incluyendo el derecho de reproducción total o parcial en cualquier medio.

ISO-9001 Certified

www.extech.com