


Alerta Hygro-Thermometer

Modelo RH35



Introdução

Obrigado por escolher o Modelo RH35 da Extech Instruments. Este aparelho é enviado completamente testado e calibrado, e com uso adequado proporcionará anos de funcionamento confiável. Por favor visite o nosso site (www.extech.com) para ter acesso à última versão do Guia do Usuário, Atualizações de Produtos e Suporte ao Cliente.

Segurança

Símbolos de Segurança Internacionais



Este símbolo, junto a outro símbolo ou terminal, indica que o usuário deve consultar o manual para obter mais informações.



Isolamento duplo

Notas de Segurança

- Remova as pilhas se o aparelho ficará guardado por mais de 60 dias.
- Nunca descarte pilhas no fogo. A pilha pode explodir ou vazar.
- Nunca misture tipos diferentes de pilhas. Sempre use pilhas novas do mesmo tipo.


Precauções

- Se o equipamento for usado de maneira diferente da especificada pelo fabricante, a proteção fornecida pelo equipamento pode ser danificada.
- As pilhas podem conter ácidos prejudiciais. As pilhas usadas devem ser trocadas o quanto antes para prevenir danos causados por vazamentos.
- Nunca combine o uso de pilhas velhas e novas ou de tipos diferentes.
- Use luvas e óculos protetores de resistência química para manusear pilhas com vazamento.
- Não exponha o seu produto a temperaturas extremas, vibrações ou choques.
- Proteja o aparelho da umidade.

Descrição do Medidor


Frete do Medidor

1. Animação de radar de mofo 24 horas
2. Temperatura interna (°C/°F) e umidade relativa /MIN-MAX / Temperatura do ponto de condensação
3. Ícones faciais para status do nível de conforto
4. Botão MIN-MAX
5. Botão de Ponto de Condensação
6. RH%
7. Indicador de LED quando há risco de mofo



Parte de Trás do Medidor

1. Suporte de parede
2. Compartimento de pilha
3. Interruptor de Ponto de Condensação
4. Interruptor de LIGA/DESLIGA do alarme (Indicado por uma imagem de Alto-Falante)
5. Interruptor de LIGA/DESLIGA da animação do radar (Indicado por uma Seta)
6. Suporte de apoio (remova apoio para acessar os interruptores de Alarme e Animação do Radar)



Funcionamento

Primeiros Passos

- Remova a película protetora da tela.
- Abra o compartimento da pilha e remova a fita de isolamento. O aparelho soará o alarme e todos os indicadores LCD acenderão por dois segundos quando o aparelho for LIGADO.
- A temperatura interna, umidade relativa e símbolo facial correspondente aparecerão na tela. Isto indica que o medidor está pronto para o uso.

Observação: Não fixe o suporte de apoio até que os interruptores para Animação do Radar e Som do Alarme estejam na posição desejada. O suporte de apoio esconde estes interruptores depois de fixado. Consulte a seção de Descrição deste guia para a saber a localização dos interruptores e consulte as sessões dedicadas abaixo para mais detalhes.

Tela de Radar de Mofo 24 Horas

O aparelho mede a porcentagem da umidade relativa a cada 30 segundos e calcula o valor médio a cada 10 minutos. O inovador radar de mofo exhibe graficamente a média de uma linha de tempo de 24 horas.

O tempo "0 h" representa o valor para a hora atual. "-1" representa a última hora, "-3" para as últimas 2-3 horas, "-6" para as últimas 4-6 horas, "-12" para as últimas 7-12 horas, e "-24" para as últimas 13-24 horas.

Os valores de umidade relativa são exibidos em linhas de grade de 15 a 85%.

Uma leitura acima de 65% de umidade relativa indica potencial de mofo.

Interruptor Liga/Desliga da Animação do Radar

Remova o suporte do apoio para acessar o interruptor Liga/Desliga da Animação do Radar na parte de trás do aparelho (o interruptor fica no lado direito, identificado por uma seta). Mova o interruptor para CIMA para ativar a Animação do Radar. Mova o interruptor para BAIXO para desativar a Animação do Radar.

Interruptor Liga/Desliga do Som do Alarme

Remova o suporte do apoio para acessar o interruptor Liga/Desliga do Som do Alarme na parte de trás do aparelho (o interruptor fica no lado esquerdo, identificado por um alto-falante). Mova o interruptor para CIMA para ativar o som do Alarme. Mova o interruptor para BAIXO para desativar o som do Alarme.

Se a medida da umidade relativa for maior que 65%, o alarme soará por um minuto e a luz de aviso vermelha (painel frontal, à direita) acenderá. Aperte qualquer botão para parar o som do alarme. A luz de aviso continuará piscando até a umidade medida ficar abaixo de 65%.

Nível de Conforto

O aparelho exhibe dois indicadores faciais representando o nível de conforto do clima interno. Um rosto sorridente indica uma umidade relativa ideal (40-60%). Um rosto triste indica uma condição muito úmida ou seca (< 40% ou > 60%).

Indicador de Temperatura do Ponto de Condensação

Aperte o botão de Ponto de Condensação para exibir a Temperatura do Ponto de Condensação por 5 segundos. A tela voltará para a exibição de Temperatura/Umididade Relativa automaticamente depois de 5 segundos.

Seleção de Unidades de Temperatura

Aperte e segure o botão de Ponto de Condensação por 5 segundos para mudar a unidade de temperatura (°C e °F). *Observação: No modo MIN/MAX, apertar e segurar o botão de Ponto de Condensação limpa a memória MIN ou MAX (dependendo de qual estiver selecionada) e não mudará a unidade de temperatura. Certifique-se de que o modo MIN/MAX não esteja ativado antes de mudar a unidade de temperatura.*

Valores Mínimos e Máximos

- Pressione o botão MIN/MAX e o ícone MAX aparecerá junto com a maior temperatura interna e umidade medidas desde a última reinicialização.
- Para exibir os valores MIN, pressione o botão MIN/MAX mais uma vez. O ícone MIN aparecerá junto com a menor temperatura interna e umidade medidas desde a última reinicialização.
- O instrumento sairá automaticamente do modo MIN/MAX se nenhum botão for pressionado.
- Para sair do modo de exibição normal manualmente, aperte o botão MIN/MAX mais uma vez (os indicadores de MIN e MAX irão DESLIGAR).
- Para limpar a memória MIN ou MAX, pressione e segure o botão de Ponto de Condensação por 3 segundos enquanto o ícone MIN ou MAX estiver sendo exibido. O indicador de MIN ou MAX irá piscar enquanto a memória é limpa.

Considerações para suporte em Mesa ou Parede

O aparelho pode ser ancorado na parede usando o furo de acesso para suporte localizado na parte de trás. Use o suporte de apoio em cima da mesa. Observe que o nível de umidade pode variar muito de acordo com a localização; coloque a unidade o mais próximo possível da área de interesse.

Manutenção

Limpeza

Limpe o instrumento com um pano macio úmido. Não utilize solventes ou abrasivos.

Reposição de bateria

Remova as pilhas se o produto não será usado por longos períodos. Reponha as pilhas quando o símbolo de bateria aparecer vazio na tela. Abra o compartimento traseiro e insira duas pilhas AAA de 1.5 V observando a polaridade. Feche o compartimento das pilhas antes do uso.

Lembretes para Segurança com Pilhas

- Por favor descarte as pilhas com responsabilidade, observe as regulamentações locais, estaduais e nacionais.
- Nunca descarte pilhas no fogo; elas podem explodir ou vazar.
- Nunca misture pilhas de tipos diferentes; instale pilhas novas do mesmo tipo.
-



Nunca descarte pilhas usadas ou recarregáveis no lixo caseiro.

Como consumidores, usuários tem a obrigação legal de levar pilhas usadas a locais de coleta apropriados, para a loja onde as pilhas foram adquiridas ou onde pilhas sejam vendidas.

Descarte: Não descarte este instrumento no lixo caseiro. O usuário tem a obrigação de levar aparelhos fora de uso para um ponto de coleta designada para descarte de equipamento elétrico e eletrônico.

Especificações

Variação da Temperatura	-10 °C a 60 °C (14 °F a 140 °F)
Precisão da Medição de Temperatura	±1 °C (±1.8 °F) de 0 a 50 °C (32 a 122 °F), senão ±1.5 °C (2.7 °F)
Alcance da Umidade Relativa	10 a 99%
Precisão da Medição de Umidade Relativa	±4% de 30% a 80% de Umidade Relativa, senão ±5%
Baterias	2 Pilhas AAA de 1.5 V
Medidas	98 x 23 [50] x 98 mm (3.86 x 0.91 [2.04] x 3.86 in)
Peso	87 g (3.1 oz)

Copyright © 2014 FLIR Systems, Inc.

Todos os direitos reservados inclusive o direito a reprodução total ou de qualquer parte

www.extech.com