

## Introdução

Parabéns pela sua compra do Medidor de Umidade Extech MO280. Este instrumento mede não de modo invasivo e exibe o conteúdo de umidade relativa na madeira, produtos de construção e outros materiais. O MO280 pode também detectar umidade por trás da cerâmica ou por trás de vários pisos ou revestimentos de parede, em tecidos/pãos e nos produtos de papel. Este medidor profissional, com cuidados adequados, fornecerá anos de serviço confiável e seguro.

## Teoria da Operação

O sensor quadrado na parte posterior do instrumento envia e recebe um sinal eletromagnético de baixa potência através do material sob teste. O LCD mostra o teor médio da umidade relativa (em %) do material sob teste para uma profundidade máx. de 20 mm. A umidade que estiver mais próxima da superfície do material sob teste tem um efeito maior sobre a média quanto mais profunda estiver a umidade no material. O MO280 é um dispositivo de auto-calibragem; não é necessária a calibragem pelo usuário.


## Operação

- Deslize o interruptor de potência para a posição ON (ligado).
- IMPORTANTE:** Segure o medidor de modo que o sensor posterior não fique coberto pela sua mão ou qualquer superfície ou objeto. Se o medidor emitir tons de alteração de frequência, o sensor estará total ou coberto em parte. Brevemente, pressione o botão MEASURE (medir) para ativar o sensor (a visualização LCD irá ligar).
- Pressione e mantenha pressionado o botão UP ou DOWN (para cima ou para baixo) para selecionar o grupo de material de 0 a 9 (veja a tabela abaixo). Quando o grupo desejado é exibido, solte o botão. O medidor irá emitir um som breve de alteração de frequência
- Pressione firmemente o medidor para ter uma superfície lisa e plana com o lado do sensor do medidor (de volta) tocando o material em teste e esperar que a visualização se estabilize. Observe o valor no LCD.
- Tons audíveis do medidor irão soar com as mudanças da leitura. Uma leitura intermitente com um som de variação de frequência urgente indica que a medição está dentro da capacidade do instrumento. Tente outra faixa selecionando outro grupo de materiais (veja as tabelas de grupo e alcance abaixo).
- Pressione o botão HOLD (mantê-lo) para congelar a leitura visualizada. Para descongelar, pressione o botão HOLD (mantê-lo) novamente.
- Se o medidor vai para o modo de suspensão, pressione o botão MEASURE (medir) para ativá-lo. Se o medidor não é ativado ou se o ícone de bateria baixa aparece no LCD, substitua a bateria de 9V localizada no compartimento posterior da bateria.
- Desligue o interruptor de força posterior quando o medidor não estiver em uso. Isto irá otimizar a vida da bateria.

## Especificações Gerais

Profundidade de medição máx.:	20mm (0.75")
Área do sensor:	40 x 40 mm (1.6" x 1.6")
Tipo de bateria:	9V (compartimento posterior)
Visualização:	LCD com modo de suspensão
Condições de operação:	0°C - 50°C (32°F a 122°F) 0 a 60%RH (sem condensação)
Dimensões do medidor:	70 x 133 x 25,4mm (2.75 x 5.25 x 1.0")
Peso:	160g (5.6 oz) com bateria

## Descrição



## Números do Grupo de Material e Madeira

Medição a 23°C (27°F)					
Nº	Nome	Nº	Nome	Nº	Nome
4	Ashachi	4	Mahogany	5	Aura
5	Maple, Bigleaf	5	Maple, Red	6	Afornosia
5	Maple, Sugar	6	Meranti	4	Adler
5	Oak Red	6	Meranti	5	Ash
4	Aspen	7	Oak, White	4	Basswood
6	Beech	4	Pecan	4	Birch
4	Pine Eastern White	4	Ponderosa	4	Cedar, Eastern
3	Cedar, Western	4	Southern Yellow	5	Cherry
5	Poplar	5	Ramin	3	Cottonwood
4	Redwood	4	Rosewood	7	Sassafras
5	Spruce	4	Sycamore	5	Elm
5	Gum, Red	5	Teak	4	Hemlock
6	Walnut, Black	7	Hickory	4	Willow
5	Koa	3	Cloth	5	Lauan, White
3	Lauan, Red	3	Cotton	5	Larch
4	Fabric	3	Dry wall	4	Lima
6	Paper	5	Phywood / Particle board	6	Locus, Black

## Considerações de Medição

A espessura da amostra sob teste deve ser no mínimo 20 mm (3/4"). Se a amostra é fina, use um lote de amostras para medir. E ainda, a área de medição da amostra deve ser maior que a área do sensor MO280 que é 40 x 40 mm (1.6 x 1.6").

## Substituição da Bateria

Usuários norte-americanos são legalmente obrigados pela Portaria Bateria para devolver as pilhas usadas em pontos de coleta da comunidade ou onde quer que baterias / acumuladores são vendidos. Descarte de lixo doméstico ou lixo é proibida. Eliminação: Siga as rúas legais válidas com respeito à eliminação do dispositivo no final do seu ciclo de vida



## Bateria lembretes de segurança

- Elimine as baterias de forma responsável, sempre observar locais, estatais e federais em relação ao descarte de baterias.
- Nunca coloque baterias no fogo. As baterias podem explodir ou vaziar.
- Nunca misture tipos de pilhas. Sempre instalar novas baterias do mesmo tipo.

## Cuidados

- Este dispositivo não é um brinquedo e não deve ficar ao alcance das mãos das crianças. Ele contém objetos perigosos assim como pequenas partes que as crianças poderiam ingerir. No caso em que a criança venha a ingerir alguma delas, por favor, entre em contato com um médico imediatamente.
- Não deixe a bateria e o material de embalagem em um local sem vigilância; eles podem ser perigosos para as crianças se elas os usarem como brinquedo.
- No caso em que o dispositivo vá ficar sem uso por um grande período, remova a bateria para evitar que elas vazem.
- Baterias usadas ou danificadas pode causar uma cauterização em contato com a pele. Deste modo, use sempre luvas adequadass nestes casos.
- Veja se a bateria não está em curto-circuito. Não lance a bateria no fogo.

## Copyright © 2013 FLIR Systems, Inc.

Tutti i Diritti riservati sono, il diritto compreso ou parziale totale di riproduzione em forma qualisiasi ISO-9001

[www.extech.com](http://www.extech.com)