


二氧化碳监控仪 型号: CO200



简介

感谢您购买CO200型号的二氧化碳监控仪。这款仪表测量二氧化碳浓度,空气温度,湿度,日期和时间,有声光报警,是一款监控室内空气质量的理想设备。该仪表在出厂前经过充分测试和校准,如精心使用,可保证多年的可靠使用。

保证

EXTECH 仪表公司兹保证其所销售的仪表没有零件或工艺瑕疵,保证期限从发运日期开始为一年(传感器和电缆等适用六个月的有限担保)。如果在保修期间或保修期之后需要把仪表返厂维修,那么应联系"客户服务部门"电话(781) 890-7440-210 获得批准或登陆www.extech.com 获得联系方式。在把任何产品返回 Extech 之前都必须指定"返厂授权(RA)"编号。发件人应承担运输费用,保险费用,进行合理的包装,防止在运输过程中发生破损。该项保证不适用于由于用户的任何操作错误,布线错误,超出技术规格,不正确的维护或维修或未授权的修改而造成的瑕疵。Extech 兹特别声明就产品的任何默示担保,适销性或是否符合任何目的不承担任何担保责任,并且不承担任何直接,间接或伴随的任何损失。Extech 承担的损失总额不超出产品的修理或替换费用。上面设定的担保包含所有项目,没有任何其他明示或默示的担保,不论是书面还是口头担保。


仪表

- 二氧化碳,温度和相对湿度传感器(背面)
- 2. 液晶显示屏
- 3. 控件



液晶显示屏

- 二氧化碳浓度 单位: ppm 1
- 2. 日期和时间
- 3. 空气温度
- 4. 相对湿度



符号

Ppm: 二氧化碳浓度

GOOD: 二氧化碳空气质量等级

NORMAL: 二氧化碳空气质量等级

POOR: 二氧化碳空气质量等级

Air Temp 空气温度:空气温度 Humidity % 湿度%: 相对湿度

°C 或°F: 摄氏度或华氏度

MAX/MIN: 最大读数或最小读数



₩. 激活中继

控件

SET: 进入设置模式

保存并完成设置

ESC: 退出设置页面/模式

在二氧化碳校准过程中中断

RESET: 按下该按键清除最大值/最小值

在相对湿度校准过程中中断

在设置中选择模式或提高数值 MIN/MAX▼ 激活最大值/最小值功能

按下 SET 和▲ 进入二氧化碳校准模式

诵电启动

接通适配器,仪表将自动启动,发动短促的哔哔声。如果电压过高或过低,在液晶显示屏上将显示 bAt,指示灯将闪烁。

液晶显示屏将显示当前二氧化碳浓度,温度,湿度,日期和时间。同时显示空气质量等级。



测量

在通电后仪表将开始测量,每秒更新一次读数。如果工作环境发生变化(例如从高温到低温),二氧化碳传感器需要30秒才能做出响应,相对湿度需要30分钟才能做出响应。 说明:不要让仪表靠近嘴巴或任何二氧化碳的生成源。

最大值/最小值

在正常模式中,按下最小值/最大值按钮查看二氧化碳,温度和湿度的最大值和最小值。按下最小值/最大值按钮可依次查看最小值,最大值,然后返回到正常模式。 按下重置按钮超过1秒钟,可清除内存中的最小值和最大值。

报警和输出

仪表有声音报警装置,在二氧化碳浓度超过设置值时将发出报警。可以设置两个限值--启动报警的上值和停止报警的下值。

当二氧化碳浓度超过上限后, 仪表发出哔哔声, 显示风扇图标。按下任何按键都可以停止声音报警, 二氧化氮浓度读数降低到下限值以下后也自动停止。

如果报警器暂时关闭,当读数下降到低于下限值然后又再次超过上限之后,报警器将再次响起,用户也可以按下重置按钮超过一秒钟激活报警器。

当手动取消哔哔声时风扇图标闪烁。只有在读数低于下限时才停止闪烁。



继电器输出

仪表采用了继电器设计,可连接到外部指示或控制设备。当二氧化碳浓度高于上限时,继电器将关闭。当二氧化碳浓度低于下限后,继电器将再次开启。继电器输出端口需要 3.5mm 的单电话插口。继电器规格为: 1A 30VDC/0.5A 125VAC



CO200-CH v1.1 08/13

- 1. 交流适配器输入(5VDC)
- 2. 报警中继输出

设置(报警等级,温度等级,实时时钟)

在常规模式中按住设置按钮超过1秒钟, 进入设置模式

P1.1 二氧化碳报警: 良好

在进入设置模式时,液晶显示屏显示 P1.0和 CO2。再次按住设置按钮进入 P1.1,设置二氧化碳良好等级的上限。在屏幕上将显示当前的设置值(闪烁)。



按下▲ 或 MIN/MAX▼按钮增加或减小数值。每按下一次的调整步距为 100ppm。 报警范围是 0 到 700ppm。

在设置了报警值后,按下设置按钮确认良好等级的限值,前进到 P1.2,设置正常的上限值。按下 ESC 按钮退出,不保存设置。

P1.2 二氧化碳报警: 正常等级

P1.2 用于设置正常等级的二氧化碳上限值。在屏幕上将显示当前的设置值(闪烁)。


按下▲ 或 MIN/MAX▼按钮按钮增加或减小数值。每按下一次的调整步距为 100ppm。 报警范围是 0 到 700ppm。

在设置了报警值后,按下设置按钮确认良好等级的限值,前进到 P1.3,设置不良等级的上限值。按下 ESC 按钮退出,不保存设置。

P1.3 二氢化碳报警: 声音报警

P1.3 用于设置声音报警等级的二氧化碳上限值。在屏幕上将显示当前的设置值(闪烁)。 按下▲ 或 MIN/MAX▼按钮增加或减小数值。每按下一次的调整步距为 100ppm。 报警范围是 1000 到 5000ppm。


在设置了报警值后,按下设置按钮确认限值,前进到 P1.0,按下 ESC 按钮退出,不保存设置



P2.0 温度单位

在 P1.0 模式中按下▲ 按钮进入 P2.0,设置温度单位。按下设置按钮进入 P2.1 设置模式。°C 或°F 将闪烁。

按下▲按钮修改单位。按下设置按钮确认设置或按下 ESC 按钮退出, 不保存设置。




P3.0 实时时钟


在 P1.0 中按下▲ 按钮两次,进入 P3.0,设置实时时钟。按下设置按钮,仪表将进入 P3.1, 在 左下方显示年份(闪烁)。要修改年份,按下▲ 按钮 MIN/MAX▼按钮。按下设置按钮保存设置值,然后进入 P3.2 或按下 ESC 按钮返回到 P3.0,不保存设置。

在 P3.1 中按下▲ 按钮进入 P3.2。当前的月份设置将闪烁。要修改月份,应按下▲ 按钮或 MIN/MAX▼按钮。按下设置按钮保存设置,然后进入 P3.3 或按下 ESC 按钮,返回到 P3.0,不保存设置。

重复上述步骤完成 P3.3 (日期), P3.4 (小时) 和 P3.5 (分钟) 的设置。



在 P1.0 中按下▲按钮三次进入 P4.0, 把仪表重置为默认设置。按下设置按钮,仪表将进入 P4.1, 屏幕上闪烁出现 No。按下▲切换状态,然后按下▲按钮保存设置或按下 ESC 按钮退出,不保存设置。



默认设置

参数	默认
P1.1	700ppm
P1.2	1000ppm
P1.3	1000ppm
P2.1	°C
P4.1	No

二氧化碳校准

该仪表在出厂前已经根据标准的 400ppm 二氧化碳浓度进行了校准。

说明: 当怀疑精度不准或者使用一年后,应把仪表返回 Extech 进行标准校准。

注意:不要在二氧化碳浓度未知的环境中校准仪表。

ABC(自动基线校准)

ABC(自动基线校准)是根据基线进行校准,消除红外线传感器的零点漂移。在仪表启动后ABC功能总是开启的。在ABC功能中,在7.5天连续监控(通电)所测量到的最低二氧化碳浓度下进行仪表校准。假设测试空间在七天过程中的某些时间会有含有浓度大约为400ppm二氧化碳的新鲜空气进入。桌面二氧化碳监控器不适合在一天中二氧化碳的连续浓

400ppm 二氧化碳的新鲜空气进入。**桌面二氧化碳监控器小适合在一大中二氧化碳的连续浓**度很高的密闭空间中使用。

手动校准

手动校准建议应该在天气晴朗,通风良好,空气新鲜,二氧化碳浓度大约在 400ppm 的室外环境中进行手动校准。不要在阴雨天校准,湿度很高会影响空气中的二氧化碳浓度。

不要在人群拥挤的地方或靠近二氧化碳浓度可能很高的地方(例如通风口或壁炉)进行校准

把仪表放在校准场所中,启动仪表,同时按住SET ▲和 MIN/MAX▼ 按钮,超过1秒钟,进入二氧化碳校准模式。在校准过程中400ppm和CO2将闪烁。



校准大概需要 30 分钟。在校准完成后,闪烁停止,仪表返回到正常工作模式。要中断校准 , 应按下重置按钮超过 1 秒钟。

说明: 远离动物, 人体或植物, 否则可能影响校准过程中的二氧化氮浓度。

功能	范围	分辨率	精度
二氧化氮	0 到 9999ppm	1ppm	±(读数的 5% +50ppm)
温度	-10 到 60°C 14 到 140°F	0.1°	±0.6°C/0.9°F
湿度	0.1 到 99.9%	0.1%	±3%(10 到 90%) ±5%(< 10% 或> 90%)

显示屏	液晶显示屏
传感器类型	二氧化碳: (不分光红外线)技术
	湿度: 电容传感器
	温度(空气): 热敏电阻
响应	二氧化碳: 90%的阶跃变化需要< 2 分钟
	温度: 90%的阶跃变化需要<2 分钟
	相对湿度: 90%的阶跃变化需要<10分钟
继电器	1A 30VDC/0.5A 125VAC
工作条件	14 到 140°F (-10 到 60°C); 相对湿度< 90% 无冷凝
存储条件	-4 到 140°F (-20 到 60°C); 相对湿度<99% 无冷凝
电源	5VDC (±10%), ≥ 500mA
尺寸/重量	5VDC (±10%), ≥ 500mA

维护

清洁和存储

- 1. 根据需要可以用湿布和柔和的清洁剂清洁仪表。不能使用溶剂或研磨料。
- 2. 应把仪表存放在温度和湿度合适的地方。

校准和修理服务

Extech 为我们销售的产品提供**修理和校准服务**。Extech 还为大部分产品提供 NIST 认证。请联系客户服务部了解产品的校准服务信息。Extech 建议每年进行一次校准, 验证仪表的性能和精度。

	WIT1 11 E		
	不能启动	检查适配器插入是否正确	
	反应慢	检查仪表后面的气流通道是否堵上	
Bat 和绿色指示灯总是闪烁 适配器输出电压过高		适配器输出电压过高或过低。请使用输出电压合适	
		的适配器。	

错误代码

错误代码		
二氧化碳显示屏	CO2 CO2 CO4 SZI	
E01	二氧化碳传感器损坏	返厂维修
E02	二氧化碳读数在下限以下	重新校准仪表,如果还是出现, 返厂维修
E03	二氧化碳读数高于上限	把仪表放在新鲜空气中,等待 5 分钟,如果还是出现,重新校准 仪表。如果上述两个方法都没有 作用,返厂维修。
E17	二氧化碳传感器的 ABC 模式失效,可能造成二氧化碳读数错误	返厂维修
温度显示屏	400 ppm	
E02	空气温度测量值在下限以 下	把仪表放在正常的室内温度下 30 分钟,如果仍出现,返厂维修。
E03	空气温度测量值在上限以 上	把仪表放在正常的室内温度下 30 分钟,如果仍出现,返厂维修。
E31	温度传感器或测量电路损 坏	返厂维修
湿度显示屏	400 ppm	
E04	空气温度测量有错误代码	参考温度错误代码排除故障
E11	相对湿度校准失效	请返厂维修
E34	相对湿度传感器或测量电 路失效	返厂维修

10

二氢化碳浓度和指导原则

非强制性参考浓度:

- 250 350 ppm 室外背景(正常)空气浓度
- 350-1,000 ppm -在空气交换良好的有人居住空间内的一般浓度
- 1,000 2,000 ppm 抱怨有困倦感,空气质量不良的环境中的二氧化氮浓度
- 2,000 5,000 ppm –出现头疼,困倦感,空气不流通的环境中的二氧化碳浓度。可能造成 注意力不集中,心跳加快,轻微恶心等症状。
- >5,000 ppm -在这种环境下可能导致缺氧,造成大脑永久性损伤,昏迷甚至死亡。

暴露限值规定:

ASHRAE 标准 62-1989: 1000ppm:: 在有人居住的建筑物内二氧化碳的浓度不能超过 1000ppm. OSHA: 5000ppm: 8 小时工作日的时间加权平均值不能超过 5000ppm。

建筑物规范 101 (Bb101):1500ppm 英国的学校标准规定全天(早上 9:00 到下午 3::30) 平均二氧化碳浓度不能超过 1500ppm。

德国,日本,澳大利亚和英国:职业暴露限值的八小时加权平均值是 5000ppm。

Copyright © 2013 FLIR Systems, Inc. 版权所有,禁止全部或部分复制。 www.extech.com