

# Registrador de Dados de Corrente DC com 3 Canais

# Modelo SD900



# Índice

1.	INTRODUÇÃO	3
2.	DESCRIÇÕES	4
3.	OPERAÇÃO	5
	Alimentação	5
	Conectar Cabos de Corrente	5
	Registrar Dados	5
	Verificar Hora/Data/Taxa de Amostragem	6
	Estrutura de Dados do Cartão SD	6
	Transferência de dados para um PC	6
	Configurações Avançadas	7
	RESET do sistema	8
	Interface RS232	8
	Luz de fundo	8
4.	MANUTENÇÃO	8
	Substituição das Baterias	8
	Limpeza e Armazenamento	8
5.	ESPECIFICAÇÕES	9

# 1. Introdução

Obrigado por escolher o Registrador de Dados de Corrente DC com 3 Canais Extech SD900.

O SD900 é um monitor em circuito de 0 a 20 mA DC e registrador de dados com 3 canais. Os dados são armazenados em uma taxa selecionável e armazenados para exportação fácil para um software de planilha.

Esse medidor é fornecido totalmente testado e calibrado e, com o uso adequado, irá proporcionar anos de serviço confiável. Por favor, visite nosso website (www.extech.com) para verificar a versão mais recente desse Guia do Usuário, Atualizações de Produtos, Registro do Produto e Suporte ao Cliente.

#### Recursos

- O LCD triplo exibe simultaneamente três canais de corrente (de 0 a 20 mA)
- O registrador de dados marca a data/hora e armazena as leituras em um cartão SD no formato Excel<sup>®</sup> para facilitar a transferência para um PC
- Taxa de amostragem de dados selecionável: 1, 2, 5, 10, 30, 60, 120, 300, 600 segundos, auto

# 2. Descrições

- 1. Exibição do Canal 1
- 2. Exibição do Canal 2
- 3. Exibição do Canal 3
- 4. Botão de LOG (registro) e ← (ENTER)
- 5. Botão de SET (Configurar)
- 6. **A** e 🕒 botão de hora (TIME)
- 7. ▼ e ( ) botão de Alimentação



- 8. Soquete do adaptador AC
- 9. Botão de Reset
- 10. Saída do RS-232
- 11. Entrada para cartão de memória SD



- 12. Entrada do Canal 1
- 13. Entrada do Canal 2
- 14. Entrada do Canal 3



Nota: O Compartimento da bateria e o suporte inclinável estão localizados na parte traseira do aparelho.

# Alimentação

- 1. Instale seis (6) pilhas 'AAA' de 1,5V no medidor. As baterias fornecem energia de reserva para o relógio.
- 2. Conecte o adaptador de energia AC/DC na entrada DC de 9V do medidor. O adaptador de energia é necessário para o registro de dados.
- Quando o ícone aparece no display as baterias estão fracas e devem ser substituídas. No entanto, ainda podem ser feitas medições por várias horas depois que o indicador de bateria fraca aparece.

# **Conectar Cabos de Corrente**

- Ligue o circuito de corrente no plugue como mostrado e, em seguida, insira o plugue nos soquetes na parte inferior do registrador de dados (mantenha a polaridade correta).
- 2. Até três cabos podem ser instalados.
- 3. A corrente para os cabos inseridos será exibida como 1, 2, e 3 de cima para baixo.
- 4. **0.00** é exibido para entradas abertas ou não usadas.

## **Registrar Dados**

1. Abra a porta do lado esquerdo e insira um cartão SD formatado

#### Notas:

- O cartão SD deve ter de 1GB até 4GB de capacidade.
- Não use cartões de memória formatados por outros medidores ou câmeras. Use o
  procedimento de formatação do cartão SD indicado na seção de recursos avançados
  desse manual para formatar corretamente o cartão.
- O relógio interno deve ser ajustado para a hora correta. Consulte a seção de recursos avançados desse manual para ajustar o relógio.
- A estrutura de dados padrão usa um ponto decimal "." como indicador numérico decimal. Consulte a seção de recursos avançados desse manual para alterar para uma vírgula ",".
- Se o cartão de memória SD não está instalado, "EMPTY" aparecerá na tela.
- Se o cabo de corrente não está instalado, poderão aparecer números aleatórios no arquivo de dados.
- Se o cabo de corrente não está instalado, após baixar os dados o símbolo de unidades poderá não aparecer na tela.

• Mensagens de erro exibidas:



- Pressione o botão LOG por >2 segundos para iniciar o registro de dados. "DATALOGGER" irá aparecer no display e o medidor irá emitir um sinal sonoro toda vez que os dados são gravados (se o sinal sonoro estiver ativado).
- 3. Para parar o registro de dados, pressione o botão LOG por >2 segundos. "DATALOGGER" irá mudar para "DATA" e o medidor fará a contagem regressiva através dos dados registrados.
  - **NOTA:** Para evitar danificar os dados, não remova o cartão de memória sem antes terminar corretamente a função de registro.

## Verificar Hora/Data/Taxa de Amostragem

Pressione e segure o botão  $\bigcirc$  por >2 segundos e o display irá percorrer através das informações de data, hora e taxa de amostragem.

## Estrutura de Dados do Cartão SD

- 1. Quando o cartão SD é inserido pela primeira vez no registrador de dados a pasta **MAA01** é criada.
- 2. A primeira sessão de registro de dados irá então criar um arquivo **MAA01001.XLS**. Todos os dados serão salvos para esse arquivo até o número de colunas atingir 30.000.
- Depois de 30.000 colunas um novo arquivo, MAA01002.XLS é criado. Isto é repetido a cada 30.000 colunas até MAA01099.XLS. Nesse ponto, é criada uma nova pasta MAA02 e o processo é repetido. MAA10 é a pasta final.

# Transferência de dados para um PC

- 1. Remova o cartão de memória do registrador de dados e o insira na entrada para cartão SD no PC.
- Inicie o programa de planilha e abra o arquivo de dados localizado no cartão de memória.
   O arquivo terá uma aparência semelhante ao da figura abaixo.

4	A	В	С	D	E	F	G	н	1	
1	Position	Date	Time	Ch1_Value	Ch1_Unit	Ch2_Value	Ch2_unit	Ch3_Value	Ch3_unit	
2	1	2/15/2015	2:51:47	4.03	mA	8.24	mA	19.04	mA	
3	2	2/15/2015	2:51:49	4.03	mA	8.24	mA	19.04	mA	
4	3	2/15/2015	2:51:51	4.03	mA	8.24	mA	19.04	mA	
5	4	2/15/2015	2:51:53	4.03	mA	8.24	mA	19.04	mA	
6	5	2/15/2015	2:51:55	4.03	mA	8.24	mA	19.04	mA	
7	6	2/15/2015	2:51:57	4.03	mA	8.24	mA	19.04	mA	
8	7	2/15/2015	2:51:59	4.03	mA	8.24	mA	19.04	mA	
9	8	2/15/2015	2:52:01	4.03	mA	8.24	mA	19.04	mA	
10	9	2/15/2015	2:52:03	4.03	mA	8.24	mA	19.04	mA	
11	10	2/15/2015	2:52:05	4.03	mA	8.24	mA	19.04	mA	
12	11	2/15/2015	2:52:07	4.03	mA	8.24	mA	19.04	mA	
13	12	2/15/2015	2:52:09	4.03	mA	8.24	mA	19.04	mA	
14	13	2/15/2015	2:52:11	4.03	mA	8.24	mA	19.04	mA	
15	14	2/15/2015	2:52:13	4.03	mA	8.24	mA	19.04	mA	
16	15	2/15/2015	2:52:15	4.03	mA	8.24	mA	19.04	mA	
17	16	2/15/2015	2:52:17	4.03	mA	8.24	mA	19.04	mA	
18	17	2/15/2015	2:52:19	4.03	mA	8.24	mA	19.04	mA	
19										
20										
21										

### Configurações Avançadas

A função SET (configurar) é usada para:

- Formatar o cartão de memória SD
- Definir a data e hora
- Definir o tempo de amostragem
- Definir o som do sinal sonoro como ON/OFF (ligado/desligado)
- Definir o caractere decimal do cartão SD
- Definir a saída de dados do RS232 como ON/OFF (ligado/desligado)
- Pressione e segure o botão SET por >2 segundos para entrar no modo de configuração. A primeira função (Sd F) irá aparecer no display. Pressione o botão SET para percorrer todas as seis funções. Use os botões ▲ e ▼ para ajustar a função selecionada. Use o botão "LOG" para percorrer os campos dentro de uma função. Em modo SET, se nenhum botão for pressionado durante 5 segundos, o registrador irá retornar para o modo padrão.
- Sd F Formatar o cartão SD. Aperte o botão ▲ para selecionar sim (yES) ou não (no). Para sim (yES), pressione o botão 
   Quando yES e Ent aparecerem, pressione novamente a tecla 
   para formatar o cartão e excluir todos os dados existentes. A tela exibirá yEs e ESC piscando enquanto a memória está sendo excluída e formatada.
- dAtE Definir a data e a hora.
   Pressione os botões ▲ ou ▼ para ajustar o campo selecionado (piscando). Aperte o botão
   ➡ para armazenar o valor e para percorrer os vários campos (Ano, Mês, Dia, Hora, Minuto, Segundo)
- 4. SP-t Definir a taxa de amostragem. Pressione o botão ▲ para selecionar a taxa de amostragem desejada e pressione Enter para guardar a seleção. As seleções são: 5, 10, 30, 60, 120, 300, 600 segundos e AUTO. Em AUTO, os dados serão armazenados toda vez que há uma mudança de >10 dígitos.
- bEEP Definir o sinal sonoro para ON ou OFF (ligado ou desligado).
   Pressione o botão ▲ para selecionar ON ou OFF e pressione ← para guardar a seleção.
- dEC Definir o caractere decimal do cartão SD. Pressione o botão ▲ para selecionar USA (decimal) ou Euro (vírgula) e pressione ← para guardar a seleção.
- rS232 Definir a saída de dados RS232 para ON/OFF (ligado/desligado). Pressione o botão ▲ para selecionar Ligar ou Desligar e pressione ← para guardar a seleção.
- ESC Sair do modo de configuração.
   Pressione o botão SET para retornar a operação normal.

## **RESET do sistema**

Se aparecer uma condição em que a CPU não responde as teclas ou o medidor parece congelado, pressione o botão de RESET na lateral do registrador de dados (use um clipe de papel ou um objeto pontudo semelhante) para retornar o aparelho para um estado funcional.

#### Interface RS232

Para passar os dados para um PC através do jaque de saída RS232, é necessário o kit opcional 407001-USB (RS322 para cabo USB e driver CD) juntamente com o software 407001 (disponível gratuitamente em www.extech.com).

### Luz de fundo

Aperte o botão ( $^{1}$ ) para ligar a luz de fundo. A luz de fundo se desliga automaticamente após 5 segundos.

# 4. Manutenção

### Substituição das Baterias

- Para substituir ou instalar baterias, remova o parafuso de cabeca Philips que fixa a 1. cobertura traseira da bateria e erga a cobertura.
- 2. Substitua as seis baterias AAA (use alcalinas de tipo resistente), mantendo a polaridade.
- 3. Recoloque e fixe a cobertura.

Notas de Segurança da Bateria: Por favor, descarte de baterias de forma responsável; nunca descarte baterias em um fogo, as baterias podem explodir ou vazar. Se o medidor não for usado durante 60 dias ou mais, remova a bateria e a armazene separadamente. Não misture tipos de baterias ou níveis de carga; use baterias do mesmo tipo e com o mesmo nível de carga.



Nunca descarte as baterias usadas ou recarregáveis junto com o lixo doméstico. Como consumidores, os usuários são legalmente obrigados a entregar as baterias usadas em locais de coleta apropriados, a loja de varejo onde as baterias foram compradas, ou outros locais onde são vendidas baterias.

Descarte: Não descarte esse instrumento junto com o lixo doméstico. O usuário é obrigado a entregar os dispositivos em final de vida em um ponto de coleta designado para a eliminação de equipamentos elétricos e eletrônicos.

#### Limpeza e Armazenamento

Limpe periodicamente a caixa exterior com um pano úmido e detergente neutro; não use produtos abrasivos ou solventes.

Sempre retire as baterias se o medidor for armazenado durante um longo período de tempo.

Display	LCD de 60 mm x 50 mm (2,4 x 2,0")					
Cartão de memória	Cartão de memória SD, 1 GB a 16 GB (recomendado 4G ou					
	menos)					
Entrada de Sinal	0 a 20 mA (3 canais)					
Resolução	0,01mA					
Precisão	± (0,5 % + 0,02mA)					
Tempo de Amostragem do Regist	rador de Dados 1/2/5/10/30/60/120/300/600					
	segundos/auto					
Taxa de atualização do visor aprox. 1	Segundo (com a taxa de amostragem definido para '1'					
	segundo alguns pontos de dados podem ser perdidos)					
O número de erro de dados	$\leq$ 0,1% n° do total dos dados salvaguardados					
	normalmente					
Saída de Dados	RS 232					
Temperatura de Operação	0 a 50 °C (32 a 122 °F)					
Umidade de Operação	<85% de RH (umidade relativa)					
Fonte de alimentação	Adaptador AC de 9V necessário para o registro de dados					
	6 baterias AAA de 1,5 V (UM4) alcalinas ou resistentes são usadas					
	somente para o backup do relógio e a exibição da medição.					
Duração da bateria	Dependente da taxa de amostragem, para baterias alcalinas novas					
	e tempo de amostragem de 60 segundos, > um mês é o normal.					
	Taxas de amostragem rápidas irão reduzir significativamente a					
	duração da bateria.					
	A vida útil da bateria diminuirá se o sinal sonoro estiver definido no					
Peso	199 g (0,44 lbs.)					
Dimensões	132 x 80 x 32 mm (5,2 x 3,1 x 1,3")					

Nota: Testes de especificação acima realizados somente sob Intensidade de Campo ambiental RF <3 V/M e frequência de <30 MHz.

#### Direitos autorais © 2015-2016 FLIR Systems, Inc.

Todos os direitos reservados, incluindo o direito de reprodução no todo ou em parte sob qualquer forma

Com Certificação ISO-9001